

Markku Leinonen / ML

10.12.2010

KAARINAN UIMAHALLIN LOISKEKOURUT

REFERENSSI:

Kaarinan kaupungin uimahallin loiskekourujen ritilät 25 metrin altaalla olivat aikaisemmin materiaaliltaan muoviset. Ritilät likaantuivat ja rikkoontuivat helposti. Päätimme ottaa yhteyttä Saunapisteeseen ja yhteistyössä Juhani Hämäläisen kanssa suunnittelimme loiskekourujen korjauksen.

Saunapiste valmisti ja asensi altaan loiskekouruihin harjatusta haponkestävästä teräksestä tehdyt ritilät kesällä 2010.

Ongelmat poistuivat täydellisesti. Uimahallimme asiakkaat, laitoshenkilöt ja siistijät ovat olleet todella tyytyväisiä uusiin loiskekourujen ritilöihin.

Voimme suositella Saunapisteeseen valmistamia ritilöitä uimahalliin ja kylpylä käyttöön hyvien kokemustemme pohjalta.

Kaarina 10.12.2010



Markku Leinonen
rakennusmestari