

Referenssi Saunapisteelle HPK laserpuhdistuksesta

Hamina 11.3.2021

Saunapisteen laserpuhdistaja kävi hallissamme puhdistamassa neljän laitoskiukaan ulkovaipan kalkkikertymistä. Kiukaat puhdistettiin noin puoleenväliin yläosistaan, eli asiakkaille näkyvä osa. Kalkki irtosi laserilla hyvin.

Lisäksi poistettiin niskahierontaputkesta siihen muodostunutta ruostetta. Kaikki ruoste irtosi hyvin laserilla.

T. Jari Musikka, Hallimestari, Linnoituksen uimahalli, Hamina.

Markku Leinonen / ML

10.12.2010

KAARINAN UIMAHALLIN LOISKEKOURUT

REFERENSSI:

Kaarinan kaupungin uimahallin loiskekourujen ritilät 25 metrin altaalla olivat aikaisemmin materiaaliltaan muoviset. Ritilät likaantuivat ja rikkoontuivat helposti. Päätimme ottaa yhteyttä Saunapisteeseen ja yhteistyössä Juhani Hämäläisen kanssa suunnitelimme loiskekourujen korjauksen.

Saunapiste valmisti ja asensi altaan loiskekouruihin harjatusta haponkestävästä teräksestä tehdyt ritilät kesällä 2010.

Ongelmat poistuivat täydellisesti. Uimahallimme asiakkaat, laitoshenkilöt ja siistijät ovat olleet todella tyytyväisiä uusiin loiskekourujen ritilöihin.

Voimme suositella Saunapisteeseen valmistamia ritilöitä uimahalliin ja kylpylä käyttöön hyvien kokemustemme pohjalta.

Kaarina 10.12.2010



Markku Leinonen
rakennusmestari